

令和 8 年度「交通安全総点検」 協議結果

実施日：令和 8 年 7 月 2 日（木）


場 所：三豊市立比地小学校

交通安全点検要望内容

三豊市立比地小学校

番号	場 所	課題・問題点等	要望内容・対策
1	比地二幼稚園北西の十字路 	・カーブミラーがくすんでいて見通しが悪い。	・カーブミラーの交換 ↓ ・ミラー両面を交換(市建設港湾課)
2	小学校正門から下池川までの歩道 	・車道と歩道の境目が段差にしかなくなっておらず、大型車が来ている時に恐怖感。	・赤いボールの設置 ↓ ・反射板を取り付けた視線誘導標を歩道側に設置。 (西讃土木事務所)
3	小学校東側正門横の交差点 	・交通量が多く、カーブになっている。見通しが悪い。	・横断歩道設置 ・注意喚起の表示 ↓ ・車道がカーブしており、運転者から横断者が見えにくく危険であるため横断歩道は設置不可。(三豊警察署交通課) ・既設の路面標示(矢羽根)をカーブ区間まで延伸。 (西讃土木事務所)
4	小学校南から森神社までの歩道 	・舗装が割れている。	・舗装改修 ↓ ・現状では、早急な対応は不要なため見送り。今後、さらに舗装の痛み等があれば、対策を検討する。

5	パン屋「アメリ」横の道 	・山手側からの走行車がスピードを出している。 ・街灯が無く、冬場は真っ暗になる。	・スピードを落とすような注意喚起や通学路の表示 ↓ ・路面標示（速度落とせ等）の設置。（市建設港湾課） ・防犯灯については、市内各自治会から要望を集約し、現場調査の後に設置場所を決定するため、設置未定。（市総務課）
6	比地二幼稚園北西のT字路 	・コンクリート橋の上流側はフェンスがあるが、下流側はフェンスがないため危険。	・フェンスを設置 ↓ ・橋の所有者不明のため、所有者を把握後に対策を検討する。



Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

250m
1:4,664