




# 三豊市ため池ハザードマップ (大谷上池)

## ため池決壊イメージ

- ①地震動により池堤が破損
- ②破損した池堤が決壊し貯水が漏れ出す
- ③冠水により被害が発生



## マップに関する留意事項

この地図は、近い将来発生が予測される地震地震等によって、皆さんが居住する地域にある「農薬用のため池」が大きな被害を受け、ため池堤防が破損した場合には、そこから冠水水が到達する可能性のある区域の最大範囲を表示したものです。

実際に冠水水の影響がある範囲は、ため池の貯水状況、堤防の破損の程度、周辺の土地の利用状況等により、これと異なる可能性があります。この地図に示された浸水想定範囲内にお住まいの方は、日頃から、大きな地震が発生した際に、地域の強い揺れによる生体や物の被害、道路や橋の崩壊、堤防決壊の被害が生じるだけでなく、総合的に見てため池の冠水の影響があることをよく理解してください。

ため池の冠水により、「浸水区域」では住宅などに大きな被害が予想されます。このため、大きな地震が発生した場合、「浸水区域」にお住まいの皆さんは、自身の安全を確保することと、濡れが乾かすまで濡れやけに合った安全な避難場所へ避難するようにしてください。また、この地図にお住まいの方は、地震の際に窓から冠水水が流れてくる可能性もある範囲や、ため池の冠水から安全な避難所をこの地図をよく確認してください。地域の皆さんでこの地図を活用して、お互いの助け合いにより地域の安全を確保するための訓練や、災害に強い地域づくりを進めましょう。

（国土院 三豊市 令和3年）


## 浸水区域の見方



- ### 浸水想定区域 (三豊市シミュレーション)
- 浸水深が0.5m未満
  - 浸水深が0.5m以上 1.0m未満
  - 浸水深が1.0m以上 2.0m未満
  - 浸水深が2.0m以上 5.0m未満
  - 浸水深が5.0m以上

## 凡例

- 避難場所
  - 一時避難場所 (ワークショップの意見)
  - 防災行政無線 (スピーカー)
  - 国道 (緊急輸送路)
  - 主要道 (緊急輸送路)
  - 高道 (緊急輸送路)
  - 鉄道 (JR)
  - アンダーパス
  - 市役所・支所
  - 消防署
  - 警察署または駐在所
  - 災害時要援護者関連施設
  - ヘリポート
  - 水防倉庫
- 土砂災害防止法に基づく警戒区域
- 土砂災害特別警戒区域 (急傾斜地)
  - 土砂災害警戒区域 (急傾斜地)
  - 土砂災害警戒区域 (地すべり)
- ← 避難方向



大谷上池、岩瀬池、小原池、田井新池 浸水エリア重ね合せ MAP

