

令和 6 年度「交通安全総点検」 協議結果

実施日：令和 6 年 7 月 3 日（水）

場 所：三豊市立松崎小学校

交通安全総点検 要望内容

三豊市立松崎小学校 NO.1

番号	場 所	課題・問題点など	要望内容・対策
1	小学校北側職員駐車場前道路  【R3 年度合同点検箇所 237】 交通安全教育の実施	・地元の人の車は、注意して走っているが、その他の車は止まらない場合が多い。 また、死角になりやすく、児童が横断していることに気付かない車があり危険である。	・横断歩道 ・注意喚起の標示（「スピード落とせ」または「通学路」） ↓ ・路面標示の設置検討（市建設港湾課）
2	北浦自治会館前横断歩道  【R3 年度合同点検箇所 242】 路面標示の塗装 路側帯のカラー塗装	・朝は、交通量が多く、スピードを出している車が多い。そのため、保護者と一緒に渡っている。	・注意喚起の標示（「スピード落とせ」または「通学路」） ↓ ・交通取り締まりの実施・強化（三豊警察署交通課） ・横断歩道の塗り直し検討（三豊警察署交通課） ・路面標示については、R3 緊急点検で施工済み。
3	うどん松ゆき前横断歩道  【R3 年度合同点検箇所 250】 見守り活動、交通取り締まり	・一旦停止しなかったり、信号無視をしたりする車があり、非常に危険である。	・取り締まりの強化 ・注意喚起の標示（「スピード落とせ」または「通学路」） ・横断歩道のカラー舗装 ↓ ・交通取り締まりの実施・強化（三豊警察署交通課） ・すでにハード面の対策は実施済みのため、注意喚起の標示及び横断歩道のカラー塗装は見送り。

交通安全総点検 要望内容

三豊市立松崎小学校 NO.2

番号	場 所	課題・問題点など	要望内容・対策
4	「本気モード」前道（北浦）  【R3 年度合同点検箇所】点検なし	・通勤する車がスピードを出しており、道幅が狭く、児童が片側によけても、電柱や草木があるため、危険である。	・注意喚起の標示（「スピード落とせ」または「通学路」） ・速度を守るようお願いしてほしい。 ↓ ・路面標示の設置検討（市建設港湾課） ・周辺住民に対して注意喚起を行う。（三豊警察署交通課）
5	ローソン交差点  【R3 年度合同点検箇所 248】 見守り活動	・朝は、交通量が多く、子どもが渡っていても止まらない場合があり、非常に危険である。	・取り締まりの強化 ・注意喚起の標示（「スピード落とせ」または「通学路」） ・横断歩道のカラー舗装 ↓ ・交通取り締まりの実施・強化（三豊警察署交通課） ・交通指導員及び松崎駐在所による交通立哨の継続（三豊警察署交通課・市総務課）
6	松崎駐在所前横断歩道  【R3 年度合同点検箇所】点検なし	・奥の駐車場に入る車や、送迎する車が多く、一旦停止をしないことがあり、危険である。 ・朝は、特にかかなりのスピードで駅に来る自転車や車が多い。	・注意喚起の標示（「スピード落とせ」または「通学路」） ↓ ・交通取り締まりの実施・強化（三豊警察署交通課） ・松崎駐在所による交通立哨の継続（三豊警察署交通課）


番号	場 所	課題・問題点など	要望内容・対策
7	須花三叉路  【R3 年度合同点検箇所】点検なし	・「止まれ」の標示がなく、飛び出してくる車があり危険である。	・「止まれ」の標識の設置または標示 ↓ ・周辺住民に対して注意喚起を行う。（三豊警察署交通課） ・標識の設置及び標示については、外側線及びカーブミラーがすでに設置されており、十分な対策ができているため見送り。
8	指圧・マッサージ店近くの用水路  【R3 年度合同点検箇所】点検なし	・広くて深い用水路があり、蓋がないため、大雨が降った時には水量が増えて危険である。また、登下校中に転落する危険もある。	・蓋の設置 ↓ ・地元と協議し安全施設（防護柵等）設置検討（市建設港湾課）
9	須花幼稚園近くの農道  【R3 年度合同点検箇所】点検なし	・用水路があるが、ガードレールがないため、夜は転落する危険がある。	・街路灯の設置 ↓ ・地元と協議し安全施設（防護柵等）設置検討（市建設港湾課） ・防犯灯については、市内各自治会から要望を集約し、現場調査の後に設置箇所を決定するため、設置未定。（市総務課）

交通安全総点検 要望内容

三豊市立松崎小学校 NO. 4

番号	場 所	課題・問題点など	要望内容・対策
10	松崎東 県道48号横断歩道  【R3 年度合同点検箇所 244】 見守り活動、路面標示	・交通量が非常に多く、スピードが出ている車が多い。また、児童が横断しようとしていてもなかなか止まってくれないことが多い。そのため、毎日保護者が見守りをしている。	・押しボタン信号機の設置 ・注意喚起の標示（「スピード落とせ」または「通学路」） ・横断歩道のカラー舗装 ↓ ・交通取り締まりの実施・強化（三豊警察交通課） ・ハード面の対策は、令和3年度合同点検時に、路面標示の塗装を実施しており、十分な対策ができているため見送り。
11	小学校近くの交差点  【R3 年度合同点検箇所】点検なし	・一旦停止せずに、交差点へ進入してくる車が多い。自転車に乗っている中学生も通っており、危険な場面がある。	・時間帯（登校時刻）の通行規制 ↓ ・停止線の塗り直し（三豊警察署交通課） ・交通取り締まりの実施・強化（三豊警察署交通課）

位置図



250m
1:6,514