令和7年度「交通安全総点検」 協議結果

実施日:令和7年7月4日(金)

場 所:三豊市立吉津小学校

交通安全総点検 要望内容

三豊市立吉津小学校

| 番号 | 場所 | 課題・問題点など | 要望内容・対策 |
|----|------------------------------|---------------|------------------|
| | 県道 220 号(大見吉津仁尾専)三宅鮮 | ・ 交通量が多く、時速 | ・ 注意喚起の表示(「スピ |
| | 魚店前三叉路 | 30km の道だがスピ | ード落とせ」または「通学 |
| | | ードが出ている車が | 路」) |
| | | 多い。横断歩道がな | ・ 横断歩道の設置 |
| | | く、児童が横断しよ | \downarrow |
| | | うとしていてもなか | ・交通取締り検討 |
| | | なか止まってくれな | (三豊警察署交通課) |
| | | いことが多い。 | ・東側に押ボタン信号機が |
| | | | あるため横断歩道は設置不 |
| 1 | | | 可 (三豊警察署交通課) |
| | NO 1/2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | I Do feets A El MANTEZ ASSI | | |
| | 【R3 年度合同点検箇所 155】 | | |
| | 交通安全教育の実施 電柱帯により注意喚起 | | |
| | 电性市により任息 ・ 突 起 | | |
| | 県道 220 号(大見吉津仁尾専)伊予神社 | - 1の道の西側。道幅 | ・ 路面標示(啓発文字か |
| 2 | 西100mほど | は狭いが、交通量が | カラー舗装) |
| | | 多く、時速 30km の道 | ・ 歩道のラインが薄くな |
| | | だがスピードが出て | っているので引き直す |
| | | いる車が多い。横断 | \downarrow |
| | | 歩道はあるが、狭い | ・交通取締り検討 |
| | | 道で見通しが悪いと | (三豊警察署交通課) |
| | | ころがあり、児童だ | ・外側線の引き直し |
| | | けのとき横断しよう | (西讚土木事務所道路課) |
| | 【R3 年度合同点検箇所】点検なし | としていてもなかな | |
| | | か止まってくれない | |
| | | ことがある。 | |
| | | | |

市道 湯口塾近くの三叉路 3 【R3 年度合同点検箇所】点検なし

的多く、スピードを 出している車があ る。

- ・ 朝は、交通量が比較 ・ 注意喚起の表示 (「スピ ード落とせ」または「通学 路」)
 - ・ 横断歩道の設置
 - ・路面標示の設置検討 (市建設港湾課)
 - ・横断歩道は待機場所がな いため、設置不可 (三豊警察署交通課)

小学校東下の三叉路





【R3 年度合同点検箇所 172】 路面標示の塗装 注意喚起

・ 朝は、交通量が比較 的多い。児童がよく 通行する。

- ・ 注意喚起の表示 (「スピ ード落とせ」または「通学 路」)
 - ・ 横断歩道の設置
- ・路面標示の設置検討 (市建設港湾課)
- ・横断歩道は待機場所がな いため、設置不可 (三豊警察署交通課)

4

小学校西下の交差点



【R3 年度合同点検箇所】点検なし

横断歩道はあるが、実態に即していない。 (今ある横断歩道は、 小学生はほとんど使っていない)

横断歩道はあるが、実 ・ 横断歩道の増設または 態に即していない。 書き換え

 \downarrow

・位置検討をする(三豊警察署交通課)



【R3 年度合同点検箇所 157】 ボランティア等による見守り 路面標示の塗装、注意喚起

- ・ 朝は、交通量が多く、 スピードを出してい る車が多い。押しボ タン信号、横断歩道 は設置されている が、一か所歩道の区 切りの塗装がない部 分がある。
- 歩道の区切りの表示塗装

 \downarrow

・外側線を追加 (市建設港湾課)

6

5



1:4,000